

Flat rates 2026

Reparatur Festpreise 2026

Prix Fixes de réparation 2026

Units	Minimum inspection fee + freight, VAT and import charges	Minimum repair price + freight, VAT and import charges	Maximum repair price + freight, VAT and import charges
Geräte	Mindestinspektionsgebühr + Versandkosten und MwSt.	Mindestreparaturpreis + Versandkosten und MwSt.	Maximalreparaturpreis + Versandkosten und MwSt.
Appareils	Prix minimum d'inspection + frais de port et TVA	Prix minimum de réparation + frais de port et TVA	Prix maximum de réparation + frais de port et TVA
AR3201	Out of Service		
AR4201	257,- €	288,- €	697,- €
AR6201	227,- €	258,- €	651,- €
AR6203	227,- €	258,- €	671,- €
ATC2000 and ATC4401	Out of Service		
BXP6401*	355,- €	384,- €	1097,- €
BXP6403*	355,- €	384,- €	1097,- €

*The RF-Amplifier-Transistor for BXP640X Repairs is in the Moment obsolete and we are no longer in the position to offer repairs of Transmitter Boards.

*Der Endstufentransistor für BXP6401 Reparaturen ist im Moment leider nicht verfügbar, deshalb können wir leider keine Reparaturen von Senderbaugruppen durchführen.

*L'amplificateur de puissance pour les réparations BXP6401 n'est malheureusement pas disponible pour le moment, c'est pourquoi nous ne pouvons malheureusement pas réparer les émetteurs.

A cost estimate will be provided once the assessment of the device is complete.

Ein Kostenvoranschlag wird nach Begutachtung des Geräts erstellt.

Le devis de réparation sera réalisé après inspection de l'appareil.